

## СПРАВКА

### По итогам проведения обследования и паспортизации предоставляемых услуг

№ п/п	Краткая характеристика, адрес объекта предоставляемых на нем услуг	Наименование услуг, предоставляемых инвалидам на объекте	Дата проведения обследования и рекузиты паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг	Общая оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности предоставляемых на объекте услуг для инвалидов	Предлагаемые мероприятия, необходимые для приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых на объекте услуг		
					Мероприятие	Объем расходов	Срок
1	2	3	4	5	6	7	8
	658505 Алтайский край Баевский район с. Верх-Чуманка ул. Набережная 22	Образовательные услуги	10.06.2016	Отсутствие условий для индивидуальной мобильности инвалидов, в том числе:			
				Отсутствие выделенной стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов, заказ дорожного знака «Стоянка для инвалидов»	30000	2030
				Отсутствие поручней			
				Отсутствие подъемных платформ (аппарели)			
				Отсутствие раздвижных дверей			
				Отсутствие доступных входных групп			
				Отсутствие доступных санитарно-гигиенические помещений			
				Не достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок			
				Отсутствие сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения	Заказ специальных направляющих перил, знаки, указатели для самостоятельного передвижения		

